
SR1 / SR1+



Auslegung von Schraubenverbindungen nach VDI 2230

für Windows

© Copyright 1992-2024 by HEXAGON Software, Kirchheim, Berlin, Neidlingen



ialkraft FA			Querkraft FQ		Einschraubtiefe m		
FA max 0	N		FQ 8398	N	- mzu (Fase) m tr = 14.8 - 4 =		1 <
FA min 0	N		μ=0,15 FKmin=FQ/μ=5	55987 N		10,0	?
afteinleitung, Kr FA> k		faktor ! (l= 29,7, de= 99,0, di= 1	7 (1 mm) V	n 1 0,3	unte		oben
1A 7/ [F	vieminipiatte 2	. (1– 20,7, de– 30,0, di– 1	7,0 mmj •	111 0,5	30	0.5	1
FA < k	(lemmplatte 3	(l= 30,0, de= 99,0, di= 1	7,0 mm) ~	n 2 <u>0</u> ,3	0 ober		1 unten
					ober		_
orspannkraftver	lust durch Se	stzen		Stahlwerksto	ober		_
FA < k orspannkraftver nzahl Klemmpla Getzbetrag fz	lust durch Se	tzen VDI 2230-1:2015 - Vors	chlagswerte für	Stahlwerksto VDI 2230 (ober	n mitte	unten
orspannkraftver Inzahl Klemmpla	lust durch Se	etzen VDI 2230-1:2015 - Vors	cchlagswerte für <	Stahlwerksto VDI 2230 (Vademecu	ober offe Release 1986)	n mitte he geschliffe	unten
orspannkraftver Inzahl Klemmpla Setzbetrag fz	lust durch Se atten 3	Azen VDI 2230-1:2015 - Vors	schlagswerte für	Stahlwerksto VDI 2230 (Vademecu	ober offe Release 1986) m (Trennfugenfläch m (Trennfugenfläch	n mitte ne geschliffe ne gedreht)	unten
orspannkraftver inzahl Klemmpla Getzbetrag fz 0,011 mm	lust durch Se atten 3	vDI 2230-1:2015 - Vors	schlagswerte für	Stahlwerksto VDI 2230 (Vademecu	ober offe Release 1986) m (Trennfugenfläch	n mitte he geschliffe	unten

Berechnungsgrundlagen

Die SR1-Software berechnet hochbeanspruchte Schraubenverbindungen mit zentrischer oder exzentrischer Belastung und Verspannung nach VDI 2230 (Ausgabe 2015). Für Werkstoffe mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung berechnet SR1+ die Schraubenverbindung bei Arbeitstemperatur.

Vorauslegung

Aus den wichtigsten Belastungsgrößen (Axialkraft zentrisch/exzentrisch oder Querkraft, Belastung statisch/dynamisch, Anziehverfahren) werden verschiedene Kombinationen von Schraubendurchmessern/Festigkeitsklassen berechnet, die Sie als Vorgabe für die detaillierte Berechnung übernehmen können.

Zentrische und exzentrische Belastung

SR1 berechnet Schraubenverbindungen mit zentrischer und exzentrischer Verspannung und Belastung.

Datenbank für Schrauben und Gewinde


Abmessungen für Schaft-Taillenschrauben nach DIN/ISO sowie metrische Normalund Feingewinde, Schraubenkopf (Sechskant, Innensechskant, SK-Flansch, 12-Kant-Flansch) und Muttern (Sechskant, HV-Sechskant, SK-Flansch) sind in der integrierten Datenbank hinterlegt und müssen nur noch ausgewählt werden. Die Datenbankdateien können erweitert und modifiziert werden. Alternativ kann auch eine beliebig abgestufte Sonderschraube definiert werden.


Klemmteile


Frei definierbar sind Abmessungen, Werkstoff, EModul, zulässige Pressung von max. 20 verspannten Klemmplatten.

Reibung

Die wichtigsten Reibungskoeffizienten für die Reibung in Gewinde, Kopfauflage und Trennfuge können aus der integrierten Datenbank übernommen werden.







Anziehverfahren

Anziehverfahren mit zugehörigem Anziehfaktor und Streuung kann man aus Datenbank wählen.

Verspannungsschaubilder

Verspannungsschaubilder für Montagezustand und Betriebszustand können am Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden.

Diagramme FM, MA, alpha

SR1 berechnet aus der Streuung von Anziehverfahren und Reibung die wichtigsten Einstellwerte für das Anziehwerkzeug. Anziehdrehmoment und Klemmkraft werden als Diagramm angezeigt.

Ausdruck

Berechnet werden elastische Nachgiebigkeiten, Kräfte, Spannungen, Anziehdrehmomente, Sicherheiten. Alle Eingabe- und Ergebnisdaten können am Bildschirm angezeigt, ausgedruckt, oder als Text- und HTML-Datei exportiert werden.

Maßstäbliche Zeichnung

SR1 generiert eine maßstäbliche Zeichnung der Schraubenverbindung mit Schraube, Klemmstücken und Mutter bzw. Sackloch.

Tabellenzeichnung und Quick-Ansichten

SR1 generiert eine Zeichnung der Schraubenverbindung mit Tabellen der wichtigsten Eingabedaten und Berechnungsergebnisse.

SR1+ Flansch-Schraubenverbindung

Die erweiterte Version SR1+ berechnet Axial- und Querkraft der höchstbeanspruchten Schraube auf einem Kreisflansch aus Drehmoment, Biegemoment und Kraftangriff.

CAD-Schnittstelle

Alle Zeichnungen und Diagramme können als DXF oder IGES-Datei in CAD übernommen werden.

Kommandozeilenmodus (Batch Mode)

Im Kommandozeilenmodus kann SR1/SR1+ mit anderen Programmen (FEM, Excel) verknüpft werden und im Hintergrund in Sekundenschnelle tausende Schraubenverbindungen berechnen.

HEXAGON-Hilfesystem

Hilfetext und Hilfebilder, Fehlermeldungen mit Beschreibung und Abhilfemöglichkeiten.

Hard- und Softwarevoraussetzungen

SR1/SR1+läuft unter Windows 11, Windows 10, Windows 7.

Lieferumfang

SR1/SR1+ Software mit Benutzerhandbuch (pdf), Datenbankdateien, Hilfebildern und Beispieldateien, Konformitätserklärung, Lizenzvertrag für zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht mit Updateberechtigung.

Gewährleistung

HEXAGON übernimmt eine Garantie von 24 Monaten dafür, daß die Software die genannten Funktionen erfüllt. Wir gewähren kostenlose Einsatzunterstützung per E-Mail.